



Auslaufventil revidieren

Ersetzen des Ventilstößels am Auslaufventil zu Thermoblock



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Die Kappe entfernen, hierzu die Kappe ggf. so verdrehen, dass die Kralle links vom Anschlagzapfen in Richtung des Schlauchanschlusses zeigt, die beiden anderen Krallen sind dann einigermaßen zugänglich. Nun mit einem Schlitzschraubendreher unter eine der beiden anderen Krallen gehen, den Schraubendreher unter die Kralle schieben (schwarzer Pfeil) und dabei hochklappen (grüner Pfeil), dadurch wird die Kralle entriegelt und die Kappe an dieser Stelle nach oben gedrückt. Mit der 2. zugänglichen Kralle genauso verfahren. Wenn man zwischen Kappe und Ventilkörper der zuerst entriegelten Kralle z.B. eine aufgebogene Büroklammer steckt, dann kann sich die Kappe an dieser Stelle nicht wieder verriegeln.



2. Die Kappe auf der entriegelten Seite etwas nach oben drücken, damit sie nicht wieder nach unten schnappt. Nun die Kappe etwas verdrehen, so dass die 3. Kralle entriegelt werden kann, dann die Kappe entfernen.



3. Die Feder entfernen und den Ventilstößel inkl. Federteller aus dem Gehäuse ziehen, dann noch den Federteller entfernen, nun kann der Ventilstößel ausgetauscht werden.




Für den Zusammenbau befolgen Sie die nachfolgenden Schritte




- Zuerst den O-Ring des neuen Ventilstößels mit [Silikonfett](#) einfetten.



- Den Ventilstößel in das Auslaufventil stecken, dann den Federteller mit der Unterseite zuerst einsetzen und oberflächenbündig hineindrücken



-Die Feder mit dem kleinen Durchmesser voran einbauen und die Kappe aufdrücken bis die drei Krallen einrasten, dabei darauf achten, dass die Ventilstößelstange mit dem mittigen Loch und die Feder mit der Ringnut Drumherum übereinstimmt.



-Das Auslaufventil kann nun wieder in den Kaffeeautomaten eingebaut werden, vergessen Sie nicht die im Lieferumfang enthaltenen O-Ringe an den zugehörigen Schläuchen auszutauschen.

Michaelas Shop-Ecke
Alte Str. 35
74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855